

カーセンサー認定 車両品質評価書

どんなクルマと、どんな時をも。

カーセンサー

評価番号 V0212600012590674 -

登録番号 V23650038 A8549



| | | | |
|----------|--------------------|---------|-------|
| 年式 車名 | H25年 BMW 3シリーズ セダン | | |
| グレード | 320i SE | | |
| 型式 | DBA-3B20 | | |
| 車台No. | WBA3B16070NP59068 | | |
| 外装色 | シルバー | 色No. | |
| 全塗装 | 無 | 定員 | 5人 |
| 車検満了日 | | ドア数 | 4 |
| 排気量 | 2000cc | 燃料 | ガソリン |
| シフト | FAT | 駆動 | 2WD |
| 車歴 | 自家用 | モデル | DR |
| メーター | 交換無 | 走行距離 | 57千km |
| メーター指示距離 | | 交換時走行距離 | |

| | |
|----------------|------------|
| 検査コメント | |
| ミラーA | 運転席向きずれ<小> |
| 運転席内張りずれ<中> | ビラー内張りA<小> |
| ハンドル握れ<小> | 側面&B0修理跡 |
| 左センタードアサブベルトAU | Fガラス飛び石<中> |
| アルミホイールA<小> | |
| | |
| | |
| | |

評価点 **4** 点


修復歴 無

内装 ★★☆☆

外装 ★★☆☆

S 6 5 4.5 **4** 3.5 3 2 1 R

HDDナビ 安全 整備 取付 補助 ABS A/G ETB 無線



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装剥がす
 W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
 X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
 1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの
 ※パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名



中古車の品質評価システム

AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットが統一された「評価基準」[検査基準]に拠り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでご了承下さい。また、車両の機関及び機構に関しての内装等については必ず右記販売店にご確認くださいませようお願い申し上げます。

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。