

カーセンサー認定 車両品質評価書

どんなクルマと、どんな時間と。

カーセンサー

評価番号 V0212600012905342

登録番号 V27150103 A8614



年式	車名	1123年 BMW 3シリーズ セダン	
グレード	320i		
型式	1BA-PG20		
車台No.	WBAPG36060NM96375		
外装色	コ-ルト/チャイロ	色No.	
全塗装	無	定員	5人
車検満了日		ドア数	4
排気量	2000cc	燃料	ガソリン
シフト	FAT	駆動	2WD
車歴	自家用	モデル	DR
メーター	交換無	走行距離	68千km
現/→指示距離		交換時走行距離	

検査コメント	
リアシート厚汚れ	運転席わきしわ<小>
運転席わきしわ<小>	運転席内張A<小>
ハンドル握れ<小>	外装小傷有
Fガラス飛び石<中>	Fガラスモール劣化

評価点 **4** 点


修復歴 無

内装 ★★☆☆

外装 ★★☆☆

S 6 5 4.5 **4** 3.5 3 2 1 R

100km/h 燃費 安全 ABS A/C ETC



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装剥がす
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの
※パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名



中卒車の品質評価システム

AISマークは、メーカー系の中卒車業協会とオークネットで統一された「評価基準」検査基準に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の燃費及び燃焼に関する内容等については必ず右記載販売店にご確認ください。お問い合わせは販売店が受け付けます。裏面事項を必ずお読みください。

本評価書に関するお問い合わせは販売店が受け付けます。裏面事項を必ずお読みください。