

カーセンサー認定 車両品質評価書

どんなクルマでも、どんな時でも。

カーセンサー

評価番号 V0212600013411409

登録番号 V21550159 N1998



年式 車名	H15年 BMW 3シリーズ セダン		
グレード	318i MSスポーツ		
型式	GH-AY20		
車台No.	WBAAZ72020NG17936		
外装色	シルバー	色No.	
全塗装	無	定員	5人
車検満了日		ドア数	4
排気量	2000cc	燃料	ガソリン
シフト	FAT	駆動	2WD
車歴	家用	モデル	DR
メーター	交換無	走行距離	51千km
現マメ指示距離		交換時走行距離	

検査コメント	
タイヤヒビ	天通りたるみ<大>
運転席わき切れ<小>	運転席わきずれ<中>
助手席わきずれ<中>	コンソールわきずれ<大>
Fガラス飛び石<小>	Fガラスモロ劣化
ヘッドライトくもり	運転席ドアふち小傷


評価点 **4** 点

修復歴 無

内装 ★★☆☆

外装 ★★☆☆

S 6 5 4.5 **4** 3.5 3 2 1 R



外傷状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装剥がす
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの
*パネルの色が「灰色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名



中古車の品質評価システム

AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」検査基準に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の損傷及び機械に関する内容等については必ず右記販売店にご確認くださいませようお願い申し上げます。

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。